

型式 CM1 型

・この取扱説明はトヨタコンパクトフリーアームミシンCM1型用です。
 ・ご使用前に必ず最後までお読みください。
 ・お読みになった後、必ず保存してください。
 ・他の人に譲渡した場合は取扱説明書も渡してください。

安全上のご注意 (ご使用になる前に必ずお読みください)

お使いいただく人や他の人への危害や損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のような方法で説明しています。
 誤った取扱いをしたときに生じる危害や損失を「▲警告」と「▲注意」に区分し、お守りいただく内容を絵表示を使用し説明していますので、必ずお守りください。

「▲警告」「▲注意」の意味

▲警告 誤った取扱いをすると、人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 ▲注意 誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

「絵表示」の意味

	触れる行為の禁止を表しています。
	してはいけない行為を表しています。
	分解禁止を表しています。
	必ずおこなっていただくことを表しています。
	電源プラグをコンセントから抜くことを表しています。


▲警告

- ⚠ 交流100Vでご使用ください。感電・火災の原因になります。
- ⚠ ミシンの使用後、ミシンから離れる時、停電した時は、スピード切替ボタンを「切(■)」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・ケガの原因になります。

▲注意


⚠ すべり板は閉じてご使用ください。 ケガの原因になります。	⚠ 針交換や上糸、下糸セット時はスピード切替ツマミを「切(■)」にしてください。 ケガの原因になります。
⚠ ミシンを操作中は、針から目を離さないようにしてください。 針が折れてケガをする原因になります。	⚠ 針・天びんなど動いている部分に触れないでください。 ケガの原因になります。
⚠ お子様のご使用になる時は、保護者の指導のもとにご使用ください。ケガの原因になります。	⚠ 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしないでください。 感電・火災の原因になります。
⚠ 小さなお子様の近くでは使用しないでください。 急に針などに触れてケガをする原因になります。	⚠ 次のような行為をしないでください。ケガの原因になります。 ・押えを下げずに縫う ・針の取付けがまちがっている ・曲がった針を使用 ・布を引張って縫う ・裁縫中に模様ダイヤルを動かす

A 各部の名称



上糸調子ダイヤル


糸調子ダイヤルは「標準」の位置が目安となります。最適な糸調子を得るために、実際に縫いながら生地を端切れで試し縫いをして、調節してください。



スタート・ストップボタン


ボタンを押すとミシンは動き出します。もう一度押すと止まります。

- ※スピード切替ツマミが「切(■)」の位置ではスイッチが入りません。
 ●かまに糸がからんだりしてミシンが止まったときはP17～19の説明に従ってください。



返し縫いレバー


レバーを下げている間は、返し縫いを行います。




上糸のかけかた

- ▲注意
 ① 上糸をかけるときはスピード切替ボタンを「切(■)」にしてください。
 ケガの原因になります。

1. 天びんに糸をかけやすくなるために、はずみ車を手前に回し、天びんを最上点にします。(図1)




2. ミシン内部の糸調子皿に糸を確実にかけるために押え上げレバーを上げます。(図2)




※上糸は正しくかけないと縫うことができません。糸をかけかたに1と2は必ず行ってください。

3. スプールピンに糸コマを差し込んでからスプールキャップを差し込みます。(図3)




※糸コマとスプールキャップの間を約2mmあけます。


4. スプールピンに糸コマを差し込んでからスプールキャップを差し込みます。(図3)



5. 糸通しレバーを最後まで下げると、針穴にフックが通ります。(図2)



6. ガイドにかけた糸を右側へもっていき、糸通し溝へ入れます。(図3)



7. 糸通しレバーを上げると同時に手から糸を離します。糸はフックに引っ張られ、図のように針の穴に通り抜けます。(図4)



※上糸がうまく引き出せない場合はもう一度同じ操作をくりかえしてください。また、針が正しくセットされていないと糸通し器で糸を通すことはできません。針のとりつけ方P16を参照してください。

※65/9番の針にはこの糸通し器は使用できません。

フリーアームにするには

裾・袖口などの箇所縫いするとき図のように補助テーブルを左に引き出してください。



スプールキャップ


スプールピンに糸コマを差し込みます。



付属のスプールキャップをスプールピンに図のように差し込みます。



糸掛け図



下糸の巻かた

① ボビンを取り出した後、セットするときは、スピード切替ツマミを「切(■)」にしてください。ケガの原因になります。

② 下糸を巻いているときは、はずみ車は動いています。動いている部分に触れないでください。ケガの原因になります。

1. すべり板を手前(矢印方向)に引き出します。指を図のように差し入れ、ボビンを取り出します。(図1)

2. スプールピンに糸コマを入れます。付属のスプールキャップをスプールピンに図のように差し込みます。(図2)

3. スプールキャップを使用しないと上糸の調子がくずれ、縫い目がきれいに仕上がります。

<注意>
 ※この様な糸コマは必ず下の向きでスプールピンに差し込んでください。

4. ハンドル横の糸案内Aへ手前から糸を通します。(図4)

5. 糸案内Bの表示1のように糸を掛けます。(図5)


6. 図6の表示2,3のように糸を掛けます。表示4は拡大図のように天びんに糸を掛けます。(図6)

目次

項目	ページ
A. 各部の名称	1
B. 縫う前の知識	2
C. 糸の準備	3
D. 下糸の巻かた	4
E. 上糸のかけかた	5
F. 糸通し器の使いかた	6
G. 下糸の引き出しかた	7
H. 模様選択ダイヤル	8
I. 針交換	9
J. 糸通し器の取り付け	10
K. ミシンの調整方法	11
L. 仕立て	12
M. 修理、サービスについて	13

B 縫う前の知識


電源コードのつなぎかた
 コードを取り出してコネクター①をターミナルボックスに差し込みます。つぎにプラグ②をコンセントに差し込みます。ランプが点灯します。



▲注意
 プラグを差込む時はスピード切替ボタンを「切(■)」にしてください。ケガの原因になります。
 ●電源プラグを抜くときはコードを引っ張らないでください。電源コードが痛み、感電・火災・ケガの原因になります。
 ●濡れた手でプラグに触れないでください。感電の原因になります。

模様選択ダイヤル

模様選択ダイヤルを回して使用したい模様番号を指示点に合わせてください。



▲注意
 ① ダイヤルを回すときはミシンを止め、針を布より上にしてください。針が曲がったり、針が折れて、ケガの原因になります。

C 糸の準備


下糸の巻かた

▲注意
 ① ボビンを取り出した後、セットするときは、スピード切替ツマミを「切(■)」にしてください。ケガの原因になります。
 ② 下糸を巻いているときは、はずみ車は動いています。動いている部分に触れないでください。ケガの原因になります。

1. すべり板を手前(矢印方向)に引き出します。指を図のように差し入れ、ボビンを取り出します。(図1)



2. スプールピンに糸コマを入れます。付属のスプールキャップをスプールピンに図のように差し込みます。(図2)




3. スプールキャップを使用しないと上糸の調子がくずれ、縫い目がきれいに仕上がります。



<注意>
 ※この様な糸コマは必ず下の向きでスプールピンに差し込んでください。



4. ハンドル横の糸案内Aへ手前から糸を通します。(図4)




5. 糸案内Bの表示1のように糸を掛けます。(図5)



6. 図6の表示2,3のように糸を掛けます。表示4は拡大図のように天びんに糸を掛けます。(図6)



7. 天びんに掛けた糸を表示5のように真下に糸くばりして、糸掛けDに掛けます。(図7)



8. 次に表示6の下針糸掛けに糸を掛け、針穴に手前から糸を通します。(図7)



9. 針穴に糸を通すために便利な糸通しの使い方はP3、糸通し器の使い方はP7参照。



正しい糸くばりができたか確認してみましょう。




※糸調子皿に糸がかかっているかの確認方法
 上糸をかけて針に糸を通す前に押え上げレバーを手前に引き出す。→糸がスムーズに出てくる。
 次に押えを下げ、同様に上糸を手前に引き出す。→振りがありスムーズに糸が出てこなければ正常です。



下糸の入れかた

▲注意
 ① ボビンをセットするときは、スピード切替ツマミを「切(■)」にしてください。ケガの原因になります。
 ② 下糸は正しくセットされていないと縫えません。下記の手順で正しく入れてください。

1. 糸が矢印方向から出るようにボビンをいれます。(図1)




2. ボビンケースの金属部分、切り口⑥に糸を入れ、左横の切り口⑦へ糸を通します。(図2)




3. ボビンを軽く押えて糸を通すときしっかり掛かります。(図2)




4. 糸を15cm以上後方へ引き出し、すべり板を開めます。(図3)



5. 上糸の輪の後方へ引き出します。(図4)




6. 上糸がうまく引き出せない場合はもう一度同じ操作をくりかえしてください。また、針が正しくセットされていないと糸通し器で糸を通すことはできません。針のとりつけ方P16を参照してください。



7. 上糸の輪を最後まで下げると、針穴にフックが通ります。(図2)



8. 上糸、下糸をそろえて押えの下から後方へ15cm程出します。(図6)



付属品

※必ず本機専用の付属品をご確認ください。 下記付属品はミシン本体の補助テーブル内側に収納されています。	取扱説明書 (1枚)
ボタンホール押え (1個)	
プラスチックボビン (2個)	
針 90/14番・2本	
針板ドライバー (1個)	
リッパー (1個) (ボタンホールカッター)	
電源コード (1個)	
※電源コードはこの製品以外には使用しないでください。	
(出荷状態でミシンに取り付けてあるもの)	
試し縫い糸 (1個)	

※初めてご使用になる時に付属品がすべて入っていることを確認して下さい。

はずみ車

はずみ車を回すと、針が上下します。



押え上げレバー

レバーを上げて布地を入れ、レバーを下げると押えが下がり、布地を押えます。



スピード切替ツマミ

▲注意
 ① 針交換や上糸、下糸セット時はスピード切替ツマミを「切(■)」にしてください。ケガの原因になります。
 ※初心者の方はミシンになれるまで「ゆっくり」でお使いください。

